

# UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: A07334AD-82A5-42AC-AD1A-D19F7E8A9022

## FAHRZEUG

MARKE: Volkswagen  
MODELL: ID5 - 77 kWh

KILOMETERSTAND: 12.477 km  
FIN: WVGZZE23SP504799  
DATUM UND UHRZEIT:  
06.07.26, 13:48

DURCHGEFÜHRT VON: Walter Schneider  
GmbH & Co. KG - Siegen

## ERGEBNISSE

Unabhängig  
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

# 99,6 %

ENERGIE 77kWh | 77kWh




WLTP-REICHWEITE 551km | 553km

## BEWERTUNG

### BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?



Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

## PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



## BEWERTUNG

### AUSGEZEICHNETER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem ausgezeichneten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

*Marcus Berger*

Dr. Marcus Berger, CEO



## ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	81,7kWh	76,7kWh	73,7kWh
Neu:	82,0kWh	77,0kWh	74,0kWh

## REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	489-551km	397km	448km
Neu:	491-553km	399km	450km

## AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

**AVILOO-Box angeschlossen. 13:48:30**

FLASH Test gestartet.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

## SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

## BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	44%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	98%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

## MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	19,4°C	20,1°C	0,8°C	✓
Zellenspannung	3,670V	3,674V	5mV	✓
Batteriespannung	352,5V			
Durchschn. Stromstärke	-1,4A			

## ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.670	3.672	3.671	3.671	3.672	3.671	3.671	3.671	3.672	3.673	3.674	3.674	3.674	3.673	3.673	3.673	3.671	3.671	3.672	3.671
21 - 40	3.672	3.672	3.671	3.671	3.672	3.671	3.671	3.672	3.672	3.672	3.671	3.671	3.671	3.672	3.672	3.671	3.672	3.671	3.671	3.671
41 - 60	3.671	3.672	3.672	3.671	3.672	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671	3.672	3.671	3.672	3.671	3.671	3.671	3.671	3.672	3.671	3.671
61 - 80	3.671	3.672	3.672	3.671	3.671	3.671	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672	3.671	3.671	3.671	3.671	3.672	3.671	3.671	3.671
81 - 96	3.671	3.672	3.671	3.671	3.671	3.672	3.672	3.671	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672	/	/	/	/



\*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS:** Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.